Sicherheitmitteilung 20231109 / AirDesign GmbH

KONTROLLE DER LEINENVERBINDUNG ZUM GLEITSCHIRM (LEINEN-LOOPS)

Ein Einzelfall eines Leinen-Loop-Versagens wurde während eines SIV-Manövers an einem Gleitschirm aus dem Jahr 2018 (mit rund 300 Flugstunden) beobachtet.
Einige der Loops dieses Schirms hatten sichtbare Schäden an den Kanten, wodurch diese eine geringe Festigkeit aufwiesen.
Als Vorsichtsmaßnahme bitten wir Piloten und Pilotinnen, die im Jahr 2018 produzierte Schirme mit den Seriennummern von P183912A bis P184417A besitzen, alle Leinen-Loops ihres Schirms sorgfältig zu überprüfen.
Diese visuelle Inspektion betrifft einige Eazy 2, Eazy 2 Superlight, SuSi 3, Vita 2, Vita 2 Superlight, Rise 3 und Volt 3 mit Produktionsjahr 2018.
Sollten Sie einen ähnlichen Schaden wie auf dem Bild feststellen, fliegen Sie nicht mehr mit diesem Schirm und setzten sich mit Ihrem Händler oder AirDesign unter service@ad-gliders.com in Verbindung.
Bitte übermitteln Sie uns folgende Informationen:
- Seriennummer des Schirms
- Geschätzte Flugstunden
- Welche Loops betroffen sind (Leinenpläne können unter https://ad-gliders.com/download/ heruntergeladen werden)
- Bilder der betroffene Loops

Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, Ihre(n) Schirm(e) zu Ihrem Händler oder zum nächsten Checkcenter zu bringen, um die Loops zu überprüfen und weitere Informationen zu erhalten.

https://ad-gliders.com/sicherheitmitteilung-20231109/ für Updates

Guten Flug.
AirDesign GmbH