



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung SM041101

Datum: 19.11.2004

Hersteller: Performance Variable e.K.
Flugplatz Saarlouis Düren
D-66798 Wallerfangen
Deutschland

Herstellerbulletin: /

Betrifft: Omega Sportgurtzeug

Betroffene Systeme: Omega Gurtzeuge SS, XS, XXS aller Baujahre

Problem: Es ist möglich, dass bei der Hauptschirmöffnung, eine oder mehrere Leinen des Hauptfallschirmes am Gurtzeug hängen bleiben können, was eine Fehlöffnung zur Folge haben kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der hängen bleibende Hauptschirm die Reserveaktivierung in der Form behindert, dass eine nicht ordnungsgemäße Entfaltung des Reservefallschirmes, bzw. eine Verwicklung beider Fallschirme möglich ist.

Maßnahmen: Die betroffenen Systeme dürfen nicht mehr gesprungen werden, bis der Hersteller eine Problemlösung vorgestellt hat und diese umgesetzt worden ist.

Status: Verpflichtend vor dem nächsten Sprung

Wirksamkeit: mit Veröffentlichung