



# ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

## **Sicherheitsmitteilung 100301**

Diese Sicherheitsmitteilung ist **verpflichtend**.

Datum: 1.3.2010

Hersteller: UPT United Parachute Technologies (vormalig Relative Workshop)

System: alle Drouge Release Handle für TV13 Vector II (I) Tandemsysteme



Status: verpflichtend

Betrifft: Überprüfen der Release Handle aller TV13 Vector II Tandemsysteme oder baugleicher Systeme, bei welchen ein solches Handle eingebaut sein könnte. Auch alle Griffe auf Lager sollten auch kontrolliert werden

Wirksamkeitsdatum: **sofort ; auf jeden Fall vor dem nächsten Sprung ! Danach immer vor Schließen des Containers**

Grund: Ende letztes Jahr sind zwei Griffe gebrochen. Die Öffnung erfolgte problemlos, daher dürfte der Bruch beim Öffnungsvorgang passiert sein.

Erkennung: Überprüfen, ob das gelbe Kabel direkt nach dem orangenen Griff geknickt oder beschädigt ist.



Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß alle Sicherheitsmitteilungen für alle Systeme, die in Österreich mit österreichischer Lizenz betrieben werden, gültig sind. Die Halter sind ebenfalls verpflichtet, bei Unklarheiten betreffend des Inhaltes von Sicherheitsmitteilungen, sich die notwendigen Informationen bei den Sachverständigen des Österr. Aeroclubs oder im FAA-Büro des Österr. Aeroclubs zu besorgen.