

Firebird GmbH & Co. KG

Am Tower 16

D-54634 Bitburg

Technische Mitteilung

Ausgabedatum: 31.07.2012

TM-Firebird 02/2012

Grund:

Beschädigung der Leinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi)

Status:

Verpflichtend vor dem nächsten Sprung

Betroffenes Muster:

Hauptfallschirm Cayenne Light 150 sqft mit der Seriennummer

2k11150180

2k11150181

2k11150184

2k11150186

2k11150188

Hauptfallschirm Cayenne Light 170 sqft mit der Seriennummer

2k11170189

2k11170190

2k11170191

2k11170194

2k11170195

2k11170196

2k11170197

Hintergrund:

Die Fangleinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi) wurde bei einer Serie aus falschem Material gefertigt das optisch fast genauso aussieht wie das Original Band, nur dass es etwas dünner ist und nicht die gleiche Festigkeit hat.



Richtig



Falsch

Maßnahme:

Die Betroffenen Fallschirme müssen zurück zur Firma Firebird gesendet werden, dort werden sie kostenlos Modifiziert.

Fristen:

Vor dem nächsten Sprung.

Autorisiertes Personal:

Fallschirmtechniker

Verteiler:

Händler, Verbände

Firebird GmbH & Co. KG Am Tower 16, 54634 Bitburg
Tel.: +49 (0) 6561 949680, Fax: +49 (0) 6561 949681, Mail: info@flyfirebird.com