



## ***Sicherheitsmitteilung SM121201***

- Datum: 17.12.2012
- Hersteller: Paratec Fallschirmbau – Technik – Service - Vertrieb GmbH
- Status: Dringend empfohlen (vor dem nächsten Sprung)
- Betrifft: Alle Next Tandemgurtzeuge der Firma Paratec mit geänderter Ösenverpressung (jedenfalls ab Baujahr 2010).
- Wirksamkeitsdatum: **Sofort (vor dem nächsten Sprung).**
- Grund: Bei mehreren Vorfällen ist der Reserveloop des Next Tandemsystems im normalen Betrieb gerissen, was zu einer unbeabsichtigten Öffnung des Reservecontainers geführt hat. Eine Beschädigung der Öse oder des Loops war durch einfache Sichtkontrollen nicht feststellbar. Betroffen sind Tandemgurtzeuge mit geänderter Ösenverpressung jedenfalls ab Baujahr 2010. Auch bei älteren Baujahren ist zu prüfen, ob bereits die geänderte Ösenverpressung angewendet wurde.
- Maßnahme: Aufgrund der weitreichenden Risiken einer Öffnung des Reserveschirms während der Hauptschirmöffnung und/oder am geöffneten Hauptschirm wird dringend empfohlen, betroffene Geräte bis auf weiteres nicht mehr einzusetzen. Über die vom Hersteller zugesicherte Stellungnahme und allenfalls notwendige weitere Maßnahmen, wird im Rahmen einer neuen Sicherheitsmitteilung informiert werden.
- Beilage: keine