



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung
SM160802

Datum: 30.08.2016

Bezug: *Information Bulletin: Batterie Replace Reminder* vom April/2016

Betroffene Muster:

Alle Öffnungsautomaten des Herstellers **AAD nv/sa – Advanced Aerospace Designs** (Vigil I, II & 2+)

Status: vor dem nächsten Sprung,

Grund: eine nicht rechtzeitig getauschte Batterie des Gerätes kann die Funktion des Öffnungsautomaten beeinträchtigen.

Maßnahme: Wechsel der Batterie

Verpflichtend muss der Wechsel durchgeführt werden, **wenn:**

- Die Anzeige „Bat Low“ oder „Bat Rpl“ am Display angezeigt wird, oder
- Wenn die VIGIL eine Lebenszeit von **10 Jahren (+ maximal 3 Monate)** erreicht hat.

Bei Vigil I, bei denen noch kein Batteriewechsel durchgeführt wurde, soll bei der nächsten Reservepackung die Batterie gewechselt werden.

Achtung VIGIL II:

- Das Gerät nicht länger als drei Tage von der Batterie trennen (gemäß Handbuch)
- Nach dem Wechsel der Batterie, soll das Vigil erst nach Minimum 12 Stunden eingeschaltet werden.

Der Hersteller gibt keine Angabe, inwiefern statische Aufladung beim Wechsel der Batterie, die Funktion der Bauelemente beeinträchtigt. Bei VIGIL 2+ darf der Batteriewechsel jedoch nur vom Hersteller gewechselt werden!

Die Angaben im Handbuch müssen Folge geleistet werden!

Verteiler: Systembetreuer, Vereine/Clubs/Schulen, Sektionsleiter, Händler,

FAA Österreichischer Aeroclub


HRIBERNIK Michael,



Brussels, 27 April 2016

INFORMATION BULLETIN
BATTERY REPLACE REMINDER

The following information is a reminder that all Vigil batteries (Vigil I, II & 2+) must be replaced after 10 years + maximum 3 months from the date of manufacturing of your Vigil.

Remark: the battery date of manufacture (DOM) could be up to 12 months earlier than your Vigil DOM. This extra year tolerance has been taken into account when your Vigil was manufactured.

A battery replacement is **mandatory** when:

- «Bat Low» or «Bat Rpl» message appears on the controller screen, or
- When the Vigil has reached 10 years + maximum 3 months.

If you have a Vigil I, and have not already replaced your battery, we recommend doing so during the next reserve repack.

Failure to timely replace the battery in your Vigil may affect the proper functioning of the Vigil unit.

Extra information to take into account for Vigil II only:

- Do not leave your Vigil disconnected from the battery for more than three days. (See manual page 27).
- After changing the battery it is recommended to wait a minimum 12 hours before switching the Vigil unit back on.

Regards,
Vigil Team

V2016.04.27



AAD nv/sa. Advanced Aerospace Designs - Belgium - Formerly: Bristol Babcock Benelux nv/sa
193, Bld. A. Reyers • B-1030 Brussels • T: +32 (0)2 732 65 52 • F: +32 (0)2 736 06 27 • info@vigil.aero • www.vigil.aero
V.A.T.: BE 0428.488.590 • R.C.B.: 477955 • Bank: Fortis 210-0624852-30 • Swift: GE BA BE BB 36A • IBAN Code: BE15 2100 6248 5230