

Datum 27.02.2012

Bezug Gleitschirm
Boomerang GTO XS AIRT GS_0313.2010,
Boomerang GTO S AIRT GS_0314.2010,
Boomerang GTO M AIRT GS_0315.2010,
Boomerang GTO ML AIRT GS_0316.2010,
Boomerang GTO L AIRT GS_0317.2010

Bei einigen Gleitschirmen der Serie Gin Gliders Boomerang GTO war, an einzelnen Stellen in der Kappe, eine fehlerhafte Charge von selbstklebenden Verstärkungstüchern verbaut worden. Diese Tücher waren an Gin Gliders Inc. mit einem Produktionsfehler bei der Beschichtung geliefert worden. In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass der Klebstoff durch das Gewebe dringt und sich auf der Außenseite des Verstärkungstuches niederschlägt. Dabei entstehen klebrige Stellen, die zu einem Zusammenkleben des Tuches führen können.

Die selbstklebenden Verstärkungstücher sind hauptsächlich im Bereich des Stabilos innerhalb der Kappe verbaut.

Gin Gliders erlässt folgende Sicherheitsmaßnahme:

Alle Halter von Boomerang GTO werden aufgefordert, eine Überprüfung der Verstärkungstücher im Bereich der Stabilos und der Leinenaufhängungen vorzunehmen. Dabei ist auf klebrige Stellen, bzw. Stellen an welchen auffällig viel Schmutz anhaftet, zu achten.

Gin Gliders bittet, im Beanstandungsfall, Kontakt mit Gin Gliders Inc. oder mit einem der zuständigen Importeure aufzunehmen.

27.02.2012

Gin Gliders Inc.
285-1 GalDam-Ri, Mohyun-Myun
Yongin City, Kyunggi-Do
449-851 Korea
Tel. +82-31-333-1241
Fax. +82-31-334-6788
www.gingliders.com
gin@gingliders.com