

Diese Warnung gilt für alle Klinkenadapter mit Metall Verbindungsglieder!

An einem Klinkenadapter der Fa. Charly ist einem Piloten die Schweißstelle am Verbindungsglied zum Tragegurt gebrochen. Der Pilot wurde durch den einseitigen Seilzug eingetwistet und musste das Rettungsgerät benutzen. Er verletzte sich zum Glück nur leicht. Wir bitten alle Windenschlepppiloten, vor dem nächsten Schleppstart die Schweißverbindungen der Klinkenadapter zu überprüfen. Die Schweißnaht muss formschlüssig verschweißt sein und darf nicht nur mit einem Schweißpunkt angeheftet sein. Ist dies nicht der Fall, bitte den Adapter nicht mehr benutzen und den Hersteller informieren.