

Nach mehreren Vorfällen mit Sackflügen ist eine Untersuchung betroffener Geräte durchgeführt worden. Dabei hat sich gezeigt, erheblichen Veränderung der Leinenlängen, durch Schrumpfung bzw. Dehnung des Leinenmaterials, gekommen war. Die dadurch verursachte Veränderung der Trimmung verursachte die erhöhte Sackflugtendenz der betroffenen Geräte.

In Übereinstimmung mit dem Deutschen Hängegleiterverband e.V. erlassen die Hersteller, KRILO d.o.o., bzw. AIRsport 2000 GmbH die Anordnung zur Nachprüfung (§ 14 LuftGerPV):

Alle Geräte der betroffenen Muster sind einer Nachprüfung und ggf. Korrektur der Leinenlängen in einem vom Hersteller autorisierten Nachprüfbetrieb zu unterziehen. AIRsport 2000 GmbH wird in Zusammenarbeit mit KRILO d.o.o. notwendige Leinen in entsprechender Stückzahl lagernd haben.

Diese Nachprüfung muss vor der nächsten Benutzung stattfinden.

Zudem ordnen die Hersteller an, dass das Intervall der regulären Nachprüfungen bei den genannten Mustern, nach Durchführung der Nachprüfung, auf 12 Monate bzw. 50 Flüge (je nachdem was früher eintritt) festgelegt wird.

Diese Sicherheitsmitteilung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Weitere Informationen zu autorisierten Nachprüfbetrieben, Kostenrahmen der angeordneten Nachprüfung, etc. sind bei den Herstellern d.o.o., oder bei AIRsport 2000 erhältlich.

KRILO d.o.o.

Slavsko Polje 112
44410 Gvozd
Kroatien

Tel.: +385 (44) 885 911
Fax: +385 (44) 885 915
E Mail: office@krilo.org
www.krilo.org

11.7.2013
Dragomir Gabric
Geschäftsführer

AirSport 2000 GmbH

Nr. 95
A-6653 Bach im Lechtal

Tel: +43 5634 6498
Fax: +43 5634 20097
Mobil (A): +43 664 3382129

E-Mail: flugschule@airsport.at
www.airsport.at

11.7.2013
Radomir Gabric
Geschäftsführer