

17.09.2016 Sicherheitsmitteilung

Hängegleiter für die turmlosen Hängegleitermusterserien

Icaro Laminar

Icaro Laminar Zero 9

Betroffen sind fehlerhafte Bolzen im Zentralgelenk.

Auch nachgeprüfte Geräte bei denen die Bolzen ausgetauscht wurden könnten betroffen sein.

Es ist erforderlich, die Bolzen vor dem nächsten Flug zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.

Link zur Sicherheitsmitteilung [Sicherheitsmitteilung](#).