

Austausch der Propellerwelle bei ROTAX® Motor Type 912/914 (Serie) und 912 i (Serie)

ATA-System: 72-10-00 Propellergetriebe, kpl.

MANDATISCH

1) Informationen zur Planung

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, müssen die in dieser Publikation beschriebenen Verfahren mit anerkannten Methoden in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

BRP-Rotax GmbH & Co KG kann keine Verantwortung für die Qualität der Arbeit übernehmen, die zur Erfüllung der Anforderungen dieser Publikation durchgeführt wird.

1.1) Anwendbarkeit

Alle Motoren der Serien 912 UL, 912 ULS, 914 UL und 912 iS Sport sind betroffen, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:

Kriterium A) Seriennummer des Motors:

Diese Motoren wurden ursprünglich ab Werk mit der betroffenen Propellerwelle mit der Teilenummer 937047 ausgeliefert.

Motortyp	Seriennummer
912 UL	von S/N 1000999 bis einschließlich S/N 10001007
912 ULS	von S/N 1000421 bis einschließlich S/N 1000445 von S/N 1000833 bis einschließlich S/N 1000867 von S/N 1000898 bis einschließlich S/N 1000914 von S/N 1000931 bis einschließlich S/N 1000978 von S/N 10001008 bis einschließlich S/N 10001021 von S/N 10001037 bis einschließlich S/N 10001065
914 UL	S/N 1000401 / S/N 1000402 von S/N 10001095 bis S/N 10001098 einschließlich S/N 10001100 / S/N 10001101 von S/N 10001103 bis einschließlich S/N 10001105
912 iS Sport	von S/N 1000486 bis S/N 1000489 einschließlich S/N 1000505 / S/N 1000506 / S/N 1000549 von S/N 1000749 bis einschließlich S/N 1000766 von S/N 10001066 bis einschließlich S/N 10001073 von S/N 10001078 bis einschließlich S/N 10001085

HINWEIS: Bei Motoren mit einer höheren als der oben aufgeführten S/N ist der Austausch der Propellerwelle bereits während der Serienproduktion erfolgt.

**SB-912-078UL / SB-914-059UL
SB-912 i-014iS**

Erstausgabe

www.FLYROTAX.com

SERVICE- BULLETIN

Seite 1 von 2

SERVICE- BULLETIN

Kriterium B) Ersatzteile:

Diese Gelenkwellen wurden als Ersatzteil oder als Teil eines Getriebes geliefert und sind ebenfalls betroffen:

Propellerwelle Teile-Nr.	Seriennummer
937047	S/N 222444 / S/N 222459 / S/N 222465 / S/N 222472 S/N 222480 / S/N 222485 / S/N 222492 / S/N 222496 S/N 222517 / S/N 222548 / S/N 222588 / S/N 222596 S/N 222615 / S/N 222622 / S/N 222626 / S/N 222632 S/N 222641 / S/N 222644 / S/N 222665 / S/N 222700 S/N 222715

HINWEIS: Propellerwellen mit einer Seriennummer (S/N), die niedriger oder höher ist als der oben angegebene Bereich, sind nicht betroffen.

Allgemein

HINWEIS

Bitte wenden Sie sich auch an den Flugzeughersteller, um weitere Informationen über das Flugzeug und die Anforderungen an weitere Zubehörteile zu erhalten.

WARNUNG

Vollständige Anweisungen und die Einhaltung dieses Service Bulletins finden Sie im Service Bulletin SB-912 -078 / SB-914-059 / SB-912 i-014, letzte Ausgabe, ab Abschnitt 1.2.

ANMERKUNG: Abschnitt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren des Typs iS (Serie) nicht erforderlich. Abschnitt 3) Vollendung: Zusätzlich: Personen mit angemessener typenspezifischer Ausbildung.

Verwendete Symbole Die Bedeutung der in diesem Dokument verwendeten Symbole ist dem Kapitel >Sicherheit< des aktuellen Betriebshandbuchs (BHB) für den jeweiligen Motortyp zu entnehmen.

Die Übersetzung in andere Sprachen kann im Rahmen der Sprachlokalisierung erfolgen, fällt aber nicht in den Zuständigkeitsbereich von ROTAX.

Maßgeblich sind in jedem Fall der Originaltext in englischer Sprache und die metrischen Einheiten.

