



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung SM170801

Datum: 30.08.2017

Bezug: Airsports Product Service Bulletin 01/Aug/2017 AS-001

Betroffene Muster: Kann alle Gurtzeuge mit RSL betreffen, RSL Mini Snap Shackles, ohne Identifikationsprägung, u.a. Part # 520.01 Hersteller Kong S.p.A. durch die Fa. Airsports von März – August 2005 verkauft.

Status: verpflichtend, vorm nächsten Sprung zu tauschen

Grund: Es wurden ca. 250 Stück ohne Prägung produziert, bei denen die Federspannung nachlässt und somit das RSL bei Belastung sich öffnen kann und daher seine Funktion nicht erfüllt

Maßnahme:

Alle RSL Shackle sind zu kontrollieren ob diese betroffen sind, RSL ohne Prägung sind zu ersetzen.

Gültige Shackle haben die Prägung W (Wichard) oder T (Tylaska).



Suspect Shackle-
Unmarked
Full hinge design

Tylaska Shackle-
Marked with "T"
full hinge design

Wichard Shackle-
Marked with "W"
Half hinge design

Betroffene Shackle die durch Airsports LLC verkauft wurden, werden durch diesen kostenlos ersetzt.

Es sollen vorsorglich alle RSL ohne Rücksicht auf den Hersteller kontrolliert werden. Bis dato wurden nur einige Gurtzeuge von Velocity Sport Equipment (VSE), die im Jahr 2005 produziert wurden, gemeldet. Diese RSL wurden laut Hersteller bereits ersetzt.

Verteiler: Systembetreuer, Vereine/Clubs/Schulen, Sektionsleiter, Händler,

FAA Österreichischer Aeroclub


HRIBERNIK Michael,
OeAC-FS-4859



Airsports Product Service Bulletin 1 August, 2017

Issue date: 1 August, 2017

Bulletin number: AS-001

Identification: RSL Mini Snap Shackles, part # 520.01 manufactured by Kong S.p.A. and sold by Airsports LLC. from March, 2005 through August, 2005. These snap shackles have no identifier markings. (see photograph)

Background: Airsports LLC has become aware of weakened pin springs in these shackles that may cause an inadvertent opening of the shackle's gate, thus rendering the RSL function inoperable.

Compliance: Mandatory – Replace before next jump. (or provide a future date)
Inspect your system's RSL and if this snap shackle exists, arrange to have it replaced.
Contact Airsports to arrange for the shipping of a new Tylaska snap shackle at no charge. Or instruct our rigger to contact Airsports for a new Tylaska snap shackle. Kindly return the original snap shackle to Airsports LLC.

Additional Information: A quantity of 250 pieces of Kong snap shackles are suspected to have weak pin springs. The Kong snap shackles were discontinued in December of 2005.

Contact: Jack Dunn
62a Ballou Blvd.
Bristol, Rhode Island 02809
Tel. 401-253-2400
Email: jack@airsportslc.com



AIRSPORTS LLC 62A BALLOU BLVD., BRISTOL, RI 02809
TEL. 401.253.2400 FAX 401.2532411 WWW.AIRSPORTSLLC.COM