

Schrumpfung der Liros Dyneema Leine DC 120

Bei Gleitschirmen der Marke Gin Gliders, welche in der mittleren Leinenebene die Dyneema Leine DC 120 verwenden, ist in seltenen Fällen eine Leinenlängenveränderung über die zulässige Toleranz hinaus aufgetreten.

Aerosport International und Gin Gliders treffen deshalb vorsorglich folgende Sicherheitsmaßnahme:

Je nach Bedarf wird eine Trimmkorrektur oder ein Austausch der Leinen durchgeführt.

Die betroffenen Schirme müssen vor der nächsten turnusmäßigen Überprüfung zu Aerosport International gesendet werden. Eine Kontaktaufnahme mit Aerosport International, muss vor dem nächsten Flug durchgeführt werden.

Brannenburg, 01.07.08

Kurt Vorraber

Geschäftsführer

Aerosport International GmbH

Grafenstrasse 26

DE 83098 Brannenburg

Tel: +49 8034 1043, info@aerosport.de, www.aerosport.de