## SICHERHEITSMITTEILUNG

free\*spee 2.0 Fuß-Beschleuniger

Betrifft nur ca. 50 Fuß-Beschleuniger des Modells free\*spee - Version mit Edelstahldurchführung der Beschleuniger-Leinen an den beiden Enden der Speedbar (Bild 1). Diese Version des Beschleunigers wurde von der free-spee GbR ausschließlich im Oktober 2009 vertrieben, davon der überwiegende Teil auf der Free-Flight Tegelberg 2009.




Bild 1

Alle anderen Modelle des free\*spee-Beschleunigers sind ohne diese Stahlhülsen ausgeführt und damit nicht betroffen.

Es ist nicht auszuschließen, dass bei einzelnen Beschleunigern die Edelstahl-Hülsen im oberen Bereich nicht sauber entgratet wurden. Dies kann in der Folge zu einem vorzeitigen Verschleiß der Leinen und damit im ungünstigsten Fall durch Riss der Leine zu einem Ausfall des Beschleunigers führen.

Die free-spee GbR erlässt deshalb vorsorglich folgende Sicherheitsmitteilung:

Die free-spee GbR empfiehlt allen Piloten, die mit der oben beschriebenen Version des Beschleunigers fliegen, den Zustand der Leinen zu überprüfen. Sind die Leinen beschädigt sein, sollte der Beschleuniger ausgetauscht werden. Liegt ein scharfkantiger Grat am oberen Ende der Edelstahlhülsen vor, sollte der Beschleuniger ebenfalls ausgetauscht werden.

Grundsätzlich empfiehlt die free-spee GbR jedoch allen Piloten, die mit dieser Version des free\*spee-Beschleunigers (Edelstahlrohr als Leinendurchführung) fliegen, diesen vorsorglich gegen ein neues Modell auszutauschen.

Die free\*spee GbR bietet einen kostenlosen Umtausch aller Modelle dieser Beschleuniger-Version an. Es wird gebeten die Beschleuniger in einem B4-Umschlag als Maxibrief (2,20€) direkt an die free-spee GbR zurückzusenden. Lieferanschrift nicht vergessen. Die Versandkosten werden erstattet.

Neuenrade, 04.12.09
Free\*spee GbR
Andreas Raphael . Claudius Schulte
Im Duda 2
58809 Neuenrade
fon 02392 . 962 766
fax 02392 . 808 196
mobil 0177 . 935 11 98
info@free-spee.com
www.free-spee.com