

## SICHERHEITSMITTEILUNG

### Gurtzeug für Gleitschirm FLEX VIRTUE

Bei der Überprüfung eines Seriengurtzeuges Flex Easy 2 wurde festgestellt, dass die Fixierung des Schaumstoff-Rückenprotektors, abweichend vom geprüften Muster, an der falschen Stelle angebracht war. Dadurch konnte sich der Protektor, bei Belastung auf die Sitzfläche des Gurtzeuges, so nach oben verschieben, dass der Bereich des Gesäßes ohne Protektorschutz war.



Abbildung 1:  
Korrekte Fixierung des Protektors. Das Klettband der Fixierung ist so angebracht, dass der Protektor sicher in seiner Position gehalten wird.



Abbildung 2:  
Fehlerhafte Fixierung des Protektors. Das Klettband der Fixierung ist so angebracht, dass der Protektor, bei Belastung, nach oben geschoben werden kann.

Der Hersteller, Fa. SOL Sports, erlässt folgende Sicherheitsmitteilung:

Halter der betroffenen Gurtzeuge werden aufgefordert, sich entweder mit dem Hersteller oder dem deutschen Importeur in Verbindung zu setzen. Die Fa. SOL hat ein Nachrüst-Kit entwickelt, das den Protektor, wie auf Abbildung 1, dauerhaft in der richtigen Position hält. Das Nachrüst-Kit, mit Einbaueinleitung, wird den Haltern kostenlos zugeschickt und kann vom Piloten selbst montiert werden.

Die Nachrüstung sollte aus Sicherheitsgründen möglichst vor dem nächsten Flug durchgeführt werden.

Hersteller:  
Sol Sports Ind. E Comércio LTDA  
Rua Walter Marquardt 1180 / CP 370  
CEP 89259- Jaraguá do Sul - SC  
[www.solsports.com.br](http://www.solsports.com.br)  
[info@solsports.com.br](mailto:info@solsports.com.br)  
Tel: +55 47370 7753  
Fax: +55 47370 7114

Importeur DE:  
Christian Zell - arctica  
Seestr. 24a  
76275 Ettlingen  
[www.arctia.de](http://www.arctia.de)  
[christian@arctia.de](mailto:christian@arctia.de)  
Tel: +49 (0)7243 59 75 18  
Fax: ++49 (0)7243 59 75 19