

SICHERHEITSMITTEILUNG

Gurtzeug für Gleitschirm Karpofly Arrow DHV GS-03-0295-04, Karpofly Cobra DHV GS-03-0296-04, Karpofly Mystik DHV GS-03-0298-04, Karpofly School DHV GS-03-0299-04, Karpofly Standard DHV GS-03-0301-04, Clever DHV GS-03-0315-05

Im Rahmen eines Retterwurf-Trainings ist es zum Versagen des Auslösegriffes bei einem Karpofly Clever Gurtzeuges gekommen. Bei der Auslösung des Rettungsgerätes riss die Verbindungsschlaufe mit welcher der Verschußsplint am Griff befestigt ist. Dadurch konnte der Verschußsplint nicht gelöst werden.



Die Fa. Turnpoint erlässt folgende Sicherheitsmitteilung:

Alle Halter der genannten Gurtzeuge müssen das Gurtband untersuchen, mit welchem die zwei Verschußsplinte am Griff befestigt sind. Diese Überprüfung muss vor dem nächsten Flug durchgeführt werden. Weist dieses Gurtband Schädigungen (Ausfransungen verursacht durch den Grat am Splint) auf, so ist der betroffene Griff zu ersetzen. Turnpoint tauscht die beschädigten Griffe kostenlos aus.

Baierbach, 14.04.2011

TURNPOINT fastline GmbH

Edlingerstr 68

D-83071 Stephanskirchen / Baierbach