

Datum 25.03.2013
Bezug Gurtzeug für Hängegleiter SKYLINE ZERO DRAG/ZERO DRAG RACER DHV
03-0112-01

Bei Rettungsgeräte-Probeauslösungen (Turnhallentraining) wurden erhöhte Auslösekräfte bei mehreren Gurtzeugen des genannten Musters festgestellt. Bei den betroffenen Gurtzeugen war Korrosion an den Metall-Ösen (vermutlich durch den Einfluss salzhaltiger Luft), durch welche die Loops für die Splinte des Auslösegriffs geführt werden, sichtbar. Vermutlich als Folge der Korrosion waren die Loops verhärtet und rutschten, nach Abziehen der Splinte des Auslösegriffs, nicht mehr selbständig aus den Metall-Ösen heraus. Dies verursachte erhöhte Kräfte bei der Auslösung des Rettungsgerätes aus dem Außencontainer.

In Absprache mit dem DHV erlässt die Herstellerfirma Skyline Flight Gear GmbH & Co. KG folgende Sicherheitsmitteilung: Alle Halter des betroffenen Gurtzeugmusters werden aufgefordert, den Verschluss des Rettungsgeräte-Außencontainers einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei müssen die Metall-Ösen, durch welche die Loops für die Splintbefestigung des Auslösegriffes geführt werden auf Korrosion (weißliche Ablagerungen) überprüft werden. Zudem müssen die Loops daraufhin überprüft werden, ob sie verhärtet, ggf. aufgequollen sind. Diese Überprüfung ist vor dem nächsten Flug mit den betroffenen Gurtzeugmuster durchzuführen.



Abbildung: Die Metallöse mit den Korrosionsspuren und dem verhärteten Loop

Halter, die bei ihrem Gurtzeug entsprechende Feststellungen machen, werden aufgefordert, sich umgehend mit dem Hersteller wegen der Mängelbehebung in Verbindung zu setzen.

Skyline Flight Gear GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 13
D-83236 Übersee
Germany
Tel. +49 (86 42) - 5979-0
Fax: +49 (86 42) - 5979-79
info@skyline-flightgear.de
www.skyline-flightgear.de