

04.08.2014 Sicherheitsmitteilung

Gurtzeug für Gleitschirm VELVET 2 T-Lock DHV GS-03-0335-06, VELVET 2 Get-Up DHV GS-03-0336-06, VELVET 2 Airbag Get-Up DHV GS-03-0337-06, VELVET 2 Airbag T-Lock DHV GS-03-0338-06, Exense T-LOCK DHV GS-03-0347-07, Peak 2 T-LOCK DHV GS-03-0348-07, Peak 2 GET-UP DHV GS-03-0349-07, Exense Air DHV GS-03-0373-08, HASKA T-Lock DHV GS-03-0383-13, HASKA Get up DHV GS-03-0384-13, ENERGY SP DHV GS-03-0386-13, Swing Connect reverse Evo T-lock DHV GS-03-0389-13, Voyager PLUS EAPR-GZ-7198/09, x-Rated 5 EAPR-GZ-7325/10, X-Alps GTO EAPR-GZ-7438/11, sowie Icaro Energy XC EAPR-GZ-7438/11, Swing Connect Race EAPR-GZ-7438/, Woody Valley Wani Zulassungsnummer unbekannt, Woody Valley X-Rated 6 EAPR-GZ-7439-12

Die Hersteller der betroffenen Gurtzeuge haben [eine Sicherheitsmitteilung veröffentlicht](#).

Betroffene Halter wenden sich bitte an den jeweiligen Hersteller/Importeur

Woody Valley Importeur für Deutschland

TURNPOINT fastline GmbH
Edlinger Straße 68
D-83071 Stephanskirchen/Baierbach
Telefon: +49 (0) 8036 / 908 82 61
Telefax: +49 (0) 8036 / 908 82 60
Email: Info@turnpoint.de

SWING Flugsportgeräte GmbH

An der Leiten 4
82290 Landsberied
Telefon: +49 (0)8141 32 77 888
Telefax: +49 (0)8141 32 77 870
Email: info@swing.de

ICARO paragliders

Hochriesstraße 1
D-83126 Flintsbach
Telefon: +49 (0)8034 909700
Telefax: +49 (0)8034 909701
Email: office@icaro-paragliders.com