

Datum 19.06.2020

Bezug: Wasp Paramotors, Typ EOS 100 Gurtzeug – nicht ordnungsgemäße Gurtnähte

Beim Start eines motorisierten Paragleiters der Type EOS 100 ICI Mod. 2019 ist eine Naht der Aufhängung aufgegangen. Außerdem wurden die Gurte nicht dem heutigen Stand entsprechen gehäht/Quernaht.

Die Verwendung des Gurtzeuges ist bis zur Klärung der Umstände gesperrt.



Leiter und Qualitätssicherung Technik Paragleiter Hängegleiter und motorisierte Paragleiter und Hängegleiter des Österreichischer Aero-Club Kommission FAA

Willibald Stocker u. Erich Klug

Kontaktadresse:

Fa. Wasp Paramotors

<https://wasppg.com/contact/>

Robert Ferrero

Chesterfield

Derbyshire

United Kingdom

Tel: [+447784 123 694](tel:+447784123694)

Mail: wasppg.com@gmail.com