

24.08.2024

Sicherheitsmitteilung Skywalk Breeze 2 Gleitschirm-Gurtzeug



Die Fa. Skywalk hat eine Sicherheitsmitteilung zum Gleitschirm-Gurtzeug Breeze 2 herausgegeben.

Betroffen sind die Loops des Rettungsgeräte-Containers.

Bei einer Erstmontage ist einer der beiden Loops ausgerissen, weshalb eine Meldung an Skywalk erfolgte. Bei der daraufhin folgenden, Qualitätssicherungsmaßnahme,

konnte der Fall bei mindestens einem weiteren BREEZE 2 reproduziert werden.

Um jegliches Sicherheitsrisiko auszuschließen, darf das Gurtzeug BREEZE 2 erst nach der Prüfung der beiden Loops wieder geflogen werden.

Nutzer des Gurtzeugs können die Überprüfung der Loops selbst vornehmen (siehe Anleitung in der Sicherheitsmitteilung) oder sie wenden sich an einen Skywalk Händler **erheitsmitteilung**

[Skywalk Breez 2 deutsch \(PDF\)](#)

[Safety Notice Skywalk Breeze 2 english \(PDF\)](#)

[Zurück](#)