



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung

SM051101

Datum: 06.112005

Hersteller: PARACHUTES DE FRANCE
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise

Herstellerbulletin: Technische Information Nr.05_002 vom10.10.2005

Betrifft: BT 80 Hauptfallschirme

Seriennummern: JE001B bis JE005B ,
JH001B bis JH010B,
JM001B bis JM005B,
KB001B bis KB005B,
KD001B bis KD013B,
KE001B bis KE007B,
KH001B bis KH010B,
KL208B bis KL209B,
KM001B bis KM005B,
KM044B bis KM063B,
LD182B bis LD191B,
LE203B bis LE207B,
LH168B bis LH177B

Grund: Durch einen Wechsel des Lieferanten von Zero-P Material wurde bei einigen der oben angeführten Schirme harte Öffnungen festgestellt. Bei den Kappen, die nach diesen hergestellt wurden, sind Verbesserungen gleich bei der Produktion berücksichtigt worden. Weitere Kappen sind davon nicht betroffen.

Maßnahmen:

Eigentümer und Springer, die eine von den betroffenen Kappen besitzen und härtere Öffnungen damit haben können diese bei PARACHUTES DE FRANCE modifizieren lassen.

Fristen:

Keine

Wirksamkeit: mit Veröffentlichung

Bemerkung: Die Modifikation wird von PdF kostenlos durchgeführt. Bitte PdF After Sales Service benachrichtigen, um die Änderung durchführen zu lassen

Anlage: Technische Information Nr.05_002 vom10.10.2005

PARACHUTES DE FRANCE
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise
Tél. 33 1 34 32 77 77
Fax 33 1 34 32 73 17

TECHNICAL INFORMATION
to owners and / or users of
BT 80 main canopies

N°05_002
Date:
10/10/05
Pages 1/1

Canopies concerned :

BT 80 main canopies with the following serial number :

- JE001B à JE005B
- JH001B à JH010B
- JM001B à JM005B
- KB001B à KB005B
- KD001B à KD013B
- KE001B à KE007B
- KH001B à KH010B
- KL208B à KL209B
- KM001B à KM005B
- KM044B à KM063B
- LD182B à LD191B
- LE203B à LE207B
- LH168B à LH177B

Reminder

Further to a change of « Zéro-Porosité » fabric supplier, high opening shock have been experienced on some of the above mentioned canopies.

An evolution has been applied immediately to the canopies manufactured after these serial.

Other canopies are not concerned.

Owners and / or users having canopies with high opening shock can have their canopies modified by stitching a stripe on the leading edge (upper surface) closing partially the leading edge.

Improvement :

The modification is always made free of charge by Parachutes de France.

Please contact Parachutes de France After Sales Service to have the leading edge modified.

Contact : Philippe Scholtes Tel. (33) 1.34.32.77.57 e-mail : pscholtes@zodiac.com